

Fiche TECHNIQUE SAFETY


Conforme à OSHA HCS 29 CFR 1910. 1200, y compris l'annexe D, et un SGH pour la classification et l'étiquetage.

SECTION 1: IDENTIFICATION

Société:	Total Wall, Inc.
Unedress:	390 Viking Circle, Rio, Wi 53960
Numéro de téléphone d'urgence :	888-702-9915
ID de produit :	Maille en fibre de verre auto-bâton (aka Styro maille collante)
Utilisation du produit :	Encastré dans des revêtements muraux en renfort
Date d'entrée en vigueur:	05/2016
Numéro de révision :	Nombre initial

SECTION 2: HAZARD IDENTIFICATION (S)

Attention. Potentiel irritant.



Voies d'exposition : yeux, peau, apport, inhalation.

HEALTH	1
FLAMMABILITY	0
REACTIVITY	0
PERSONAL PROTECTION	C

Contact de peau : irritant potentiel de la peau.

Absorption de la peau : No dangers connus.

Yeux: Hbrassé aux yeux.

Inhalation : L'inhalation de poudre de fibre de verre peut causer une irritation des voies respiratoires.

Ingestion : nocive si elle est avalée. L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR INGRÉDIENTS

<u>Nom chimique</u>	Numéro du CAS	<u>pourcentage par poids</u>
Filament en fibre de verre continuous	65997-17-3	92
Latex en caoutchouc styrène butadiène (SBR)	903-55-8	8
Jepigments normanic pour la couleur	Propriétaire	< 0, 1

SECTION 4: FMESURESD'AIDE IRST

Contact avec la peau : Lavez la zone exposée à l'aide d'une solution savonneuse ou d'eau et retirez les vêtements contaminés. Obtenez des soins médicaux si l'irritation persiste.

Contact visuel : Rincez immédiatement les yeux à l'eau pendant 15 minutes. Retirez les lentilles de contact si vous pouvez le faire facilement. Communiquez immédiatement avec un médecin pour obtenir un traitement supplémentaire.

Exposition à l'inhalation : Retirer la victime de la zone contaminée à l'air frais. Appliquer un traitement de premiers soins approprié au besoin.

Ingestion : Ne donnez rien par la bouche à une victime inconsciente ou convulsive. Spécifique : n'induisse pas de vomissements. Communiquez immédiatement avec un médecin. Diluer le contenu de l'estomac à l'aide de 3-4 verres de lait ou d'eau.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Pas de t inflammable

Point d'éclair: N/A

Limites inflammables : N/A

Température d'auto-allumage : Nun

Lumière des médias : N/A

Procédures spéciales de lutte contre les incendies : N1


Équipement spécial de lutte contre les incendies :

None

Unusual fire and explosion hazards: None

Explosion data: Notan explosionhazard

Produits de décomposition dangereux : Nun



SECTION 6: UNEMESURE DE LIBÉRATIONCCIDENTAL

Prévenir la génération de poudre de fibre de verre et éviter la propagation de la poudre de fibre de verre. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En présence de poudre de fibre de verre, assurer une ventilation adéquate. Si une ventilation adéquate ne peut être fournie, assurez-vous que le personnel porte des masques de filtre approuvés avec des cartouches de filtre à poussière/brouillard/fumée. Évacuez la zone et gardez le personnel inutile et non protégé entrant dans la zone de déversement. Évitez les déversements supplémentaires.

Mises en garde environnementales: Not applicable.

Méthodes de confinement : Physical signifie observer les précautions dans la section de l'équipement de protection.

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

Méthodes de nettoyage: Ventilation Provide. Nettoyez immédiatement les déversements en observant les précautions dans la section de l'équipement de protection.

Instructions de stockage : Gardez le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez à l'intérieur ou sous le couvert dans un environnement sec hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'exploitation : Manipuler en fonction d'une bonne hygiène industrielle, de la manipulation des matériaux normaux et des pratiques de sécurité. Laver après manipulation.

SECTION 8: EXOSURE CONTROLS/ PROTECTION PERSONNELLE

<u>Nom chimique</u>	<u>CAS No.</u>	<u>NIOSH et OSHA</u>
C filament continue en fibre de verre	65997-17-3	5 mg/M ³ * TWA PEL

* Note seulement comme poudre respirante.

Utiliser des contrôles techniques appropriés, comme fournir une bonne ventilation générale, pour contrôler les niveaux d'air en dessous des limites d'exposition recommandées.

Protection de ventilation : Ventilation adéquate.

Protection respiratoire recommandée : Si la ventilation est inadéquate, utilisez un masque avec des cartouches de poussière/brouillard/fumée.

Protection de la peau recommandée : Gants Rubber.

L'autre équipement de protection: Full combinaisons.

Protection oculaire recommandée : Lunettes d'éclaboussure hémisphérique C.

Hygiène personnelle : Laver soigneusement après avoir manipulé le produit.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Tissu de couplage en fibre de verre de four de W

État physique: Solid

pH: N/A

Point d'éclair: Non-inflammable

Pression de vapeur : Non

Densité de vapeur : Non

Taux d'évaporation: Non

Pourcentage de volatilité par volume: Zéro

COV: Zéro

Sp. Gr. 2, 1

% Solubilité (eau): Non soluble.

Odeur: Aucun

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées.

Polymérisation dangereuse : La polymérisation hazardous ne se produit pas.

Conditions à éviter : Chaleur d'Extremum avec flamme directe.

Matériaux incompatibles : Aucun connu.

Produits de décomposition spéciaux : La décomposition thermique forcée peut libérer des vapeurs irritantes et des gaz toxiques.

SECTION 11: INFORMATIONSTOXICOLOGICAL

Les données suivantes sont obtenues à partir de niosh form (National Institute of Occupational Safety and Health) liste de RTECS (Registration of Toxic Effects of Chemicals).

Numéro de poussière en fibre de verre RTECS: LK3651000

Itinéraire d'exposition: Inhalation

Symptômes: Jeritation au nez, la gorge, l'essoufflement.

Cancérogénicité : La poudre de fibre de verre est répertoriée par l'OSHA comme un potentiel cancérogène.

SECTION 12: EINFORMATIONCOLOGIQUE

Toxicité aquatique (poisson) du revêtement polymère SBR LL (50) (96 heures..) est >100 mg/L. Maille tissée en fibre de verre en fibre de fitament continu nettoyée et finie avec un diamètre de fibre dépassant 3,5 microns, comme c'est le cas avec la maille Styro est considérée comme un solide inerte.

Le composant de liaison de tissu de fibre de verre du filament continu constitue une grande majorité du produit et n'est pas mobile dans le sol. On croit que le composant polymère est dégradable à long terme.

SECTION 13: ÉLIMINATION CONSIDERATIONS

Prendre des dispositions pour l'élimination conformément aux directives Federal, state et local. Rincer triplement l'intérieur et l'extérieur du récipient avant d'offrir pour le recyclage, reconditioning ou l'élimination. ning

SECTION 14: INFORMATION SUR LES TRANSPORTS

DOT Shipping Nom:	Nonréglementé.
Classe de danger DOT :	Nonréglementé.
IMDG Numéro onus de l'ONU :	Nonréglementé.
IATA Shipping Nom:	Nonréglementé.

SECTION 15: RINFORMATIONEGULATORY

SARA: Ce produit ne contient pas de produits chimiques soumis aux exigences de dépôt des mandants Superfund Act de la loi de 1986 sur la réautorisation (SARA) Titre III (40CFR, partie 372).

RCRA: Ce produit ne contient pas de produits chimiques qui sont assujettis aux exigences de déclaration de la Loi de 1976 sur la conservation et le rétablissement des ressources.

CERCLA Ce produit ne contient pas de produits chimiques qui sont soumis aux exigences de déclaration de l'action globale de 1980 en matière de réponse environnementale, de rémunération et de responsabilité.

Cote Canada WHMIS 2015 :

Produit non contrôlé.

Classe DE l'UE: irritant, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du CLP relatif à l'article 16: autres classifications des informations, étiquetage et emballages de substances et mélanges.

Légende du HMIS

0 - Risque minimal

1 - Léger risque


2 - Risque modéré

3 - Danger grave

4 - Danger grave

* - Risque chronique

Consultez votre superviseur ou S.O.P. pour obtenir des instructions d'exploitation « spéciales ».



Préparé par: Département technique
Total Wall, Inc.
(390) Viking Circle
Rio, Wi 53960
888-702-9915

NFPA Legend

Date d'émission: le 29 mai 2016
initiale: Pas de révisions
Date de l'examen:
Résumé de l'examen: Not disponible

Disclaimer:

Les renseignements contenus dans le présent règlement sont présentés de bonne foi et sont considérés comme exacts à partir de la date d'entrée en vigueur indiquée ci-dessus. Ces informations sont fournies sans garantie de quelque nature que ce soit. Les particuliers et les employeurs ne devraient utiliser ces renseignements que comme un complément à d'autres renseignements qu'ils ont eux-mêmes et doivent déterminer de façon indépendante l'aptitude et l'entente d'information de toutes les sources afin d'assurer l'utilisation appropriée de ces matériaux et la sécurité et la santé des personnes. Cela doit être fait avant le besoin. Toute utilisation de ces données et informations doit être déterminée par vous conformément aux lois et règlements fédéraux, étatiques/provinciaux et locaux applicables.

Fin del'ocument D